



Per individuare il punto migliore dove
 forare, attendetevi il pulsante come
 protezione di velocità, ma prima di
 cambiare da 5mm in 6mm o viceversa
 puntate il manubrio stesso.

To find the best point to drill the hole,
 use the hand guard as a template, with
 a 4 mm drill between the short side of
 the hand guard and the handle bar itself.

Pour établir le point à réaliser ou per-
 son, entre à utiliser le protégé-main en
 tant que mesure de percage. Il faut in-
 téresser une extrémité de 4mm entre le
 côté court du protégé-main et le guidon.

Zu Bestimmung des besten Boh-
 punkts, den Handschutzes als Boh-
 schablone benutzen und zwischen der
 kurzen Seite des Handschutzes und
 dem Lenker selbst ein 4mm-Distanz-
 stück einfügen.

Para individuar el mejor punto para
 perforar, además de usar el protector
 mano como máscara de perforación,
 interponer un espaciador de 4 mm en-
 tre el lado corto del protector mano y el
 mismo manillar.

To ve zbiranje, to koristite šablono en
 isto oro orodje. Bo tovarnika, ki je 4 mm
 zaščitenost, na 4 mm razdalji
 od ročaja, kot je prikazano, kot
 šablono. Na 4 mm razdalji od
 kratke strani ročaja, kot je prikazano,
 uporabite 4 mm razdaljo, kot je
 prikazano, kot je prikazano.

MAX

MAX

6

4

5

1

2

3